

122041 Crepe Flora



Petrópolis 13/08/2021

Artigo: 122041	Gramatura: 213 g/m linear	Largura: 1,45 m
Composição: Acetato 68% Modal 20% liocel 12%		NCM Liso: 5408.22.00
Não confeccione cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		NCM Estamp: 5408.24.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
6 Horas	Aço Rápido	Obrigatório	0,0

Obs:

- . Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.
- . Pode ser necessário rasgar o artigo para alinhamento de trama e urdume.
- . Utilize faca de corte nova com afiação constante para evitar fios puxados.
- . Artigo delicado, cuidado no manuseio e evite superfícies ásperas e pontiagudas.
- . Pode-se usar papel na parte superior e inferior do enfiesto

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 fech. 4,0 a 5,0 pesp.	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	---
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada N75/11 e 80/12	Nº 120 (tex 27) 100% PES	100% PES

Obs:

- . Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.
- . ideal para peças amplas que não sofram tração
- . artigo desfia com facilidade. utilize chuleado nas bordas de costuras internas e embutidas.
- . costura francesa minimiza o esgarçamento. Para costura no viés, costura aberta e rebatida utilize margem de costura superior a 1cm
- . artigo delicado, atenção para superfícies ásperas e pontiagudas, utilize tesoura afiada para evitar fios puxados.
- . apresenta marcas de agulha em costuras desmanchadas

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Artigo pode soltar corante quando molhado. Baixa solidez característica do tipo de fibra.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.