

192031 Cetim Blink



Petrópolis 14/02/2022

Artigo: 192031	Gramatura: 352 g/m linear	Largura: 1,40 m
Composição: modal 69% algodão 31%		NCM Liso: 5516.12.42
		NCM Estamp.: 5516.44.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
6 Horas	Aço Rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido urdume	Encolhimento após lavagem a úmido trama
-	- 5,0 %	- 1,9 %

Obs:

- . Quando encaixados as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.
- . recomenda-se descansar o tecido fraldado ou enfestado
- . se preferir, use papel na parte superior e inferior do enfesto
- . utilize faca nova ou bem afiada para evitar fios puxados

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp. 4,0 a 5,0 fech.	P. redonda levemente boleada Nº 75/11 e 80/12	Nº 80 (tex 40) e Nº 120 (tex 27) 100% PES	--
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 (tex 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 (tex 27) 100% PES	100% PES
Caseadeira	304	123 a 152	P. redonda levemente boleada Nº 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	--

Obs: ideal para peças que não sofram tração.

- Costuras pespontadas reforçam a costura (ex: costura francesa pesponto sobre costura de fechamento, costura aberta e rebatida), linha nº 80 satisfatório para costuras de pesponto
- Use chuleado nas bordas de costuras internas e embutidas utilizar ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleados) ou juntamente com ponto 301 (costuras de fechamento)
- costuras desmanchadas podem apresentar marcas de agulha
- nos caseados utilize entretela compatível com artigo e faça bem afiada para evitar fios puxados. Evite casas apertadas.
- evite superfícies ásperas e pontiagudas para não ocorrer fios puxados

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.